

Gestion de la production industrielle spécialité Qualité-Sécurité-Environnement

RNCP16612 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	200
Code(s) ROME	H1502, H1302, H1206
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1

<http://www.u-clermont1.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le diplômé de Licence Qualité-Sécurité-Environnement a pour fonction de participer à la mise en place et à la validation des normes QSE dans les services centraux en qualité, sécurité et environnement dans les grands groupes industriels. Ce diplômé pourra également développer ses compétences en QSE sur les sites de production ou dans les laboratoires de contrôle et d'analyse afin d'assurer un relais efficace avec les services centraux QSE des grands groupes. Ce diplômé sera à même d'assurer ces 2 fonctions dans les entreprises de type PME-PMI.

La similitude des concepts de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement peut conduire le titulaire du poste à exercer les tâches-clés suivantes :

- analyser initialement les risques de non conformités.
- définir une politique et des objectifs à atteindre en matière de QSE.
- planifier les actions pour atteindre ces objectifs.
- maîtriser les processus pour respecter ces objectifs.
- vérifier et évaluer les résultats obtenus.
- améliorer le système (Revue de Direction).

Et donc de mettre en place :

- une politique unique en matière de Qualité, Sécurité et Environnement.
- la création d'un manuel unique QSE (système Management intégré).
- l'élaboration de procédures opérationnelles relatives aux trois domaines.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le diplômé de La Licence Professionnelle QSE doit être capable de s'approprier et de développer les principales démarches et outils utilisés en Qualité, Sécurité, Environnement, Hygiène, Bonnes Pratiques de Fabrication et de Laboratoire en vigueur dans différents domaines Industriels et notamment celui de la chimie.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Secondaire (Industries Chimiques ou Industries Lourdes) ;
- Secteur Tertiaire (Entreprises de services).

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES
Assistant en Qualité et/ou Sécurité et /ou Environnement en production ou en Laboratoire.

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ
A compléter (Reprise)

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 3 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 754 €
Familles professionnelles (FAP)	G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel · tension 5/5 (Très élevée) H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire · tension 5/5 (Très élevée) H0X90 — Techniciens du contrôle qualité · tension 5/5 (Très élevée) H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel · tension 3/5 (Modérée) H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité · tension 5/5 (Très élevée) N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement · tension 5/5 (Très élevée) N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) · tension 5/5 (Très élevée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	25 778
Jugés difficiles à recruter	46 %
Emplois saisonniers	5 %
Familles professionnelles (FAP)	G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire H0X90 — Techniciens du contrôle qualité H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS
Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION
A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Personnes ayant contribué aux enseignements

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Personnes ayant contribué aux enseignements

COMPOSITION DU JURY — VAE

Accès par la commission VAP ou par le jury de VAE (Décret du 19 août 2013)

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16612/>