

Réaliser en sécurité des opérations de décapage par ultra haute pression sur site industriel

RS5867 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	343, 344r
Formacode(s)	42875, 11559, 22633, 42891, 23052
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	25/02/2022
Date d'échéance	25/02/2025

Certificateur(s)

SYSTEME DE CERTIFICATION COMPETENCE ET CONFORMITE · SIRET : 51388368600018

Partenaires habilités

8 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 8 à former.

Organisme	SIRET	Habilitation
ACH	41491903500058	Former
APAVE ALSACIENNE SAS	30157044600015	Former
APAVE EXPLOITATION FRANCE	90386961800012	Former
APAVE NORD-OUEST SAS	41967142500751	Former
APAVE PARISIENNE SAS	39316827300299	Former
APAVE SUDEUROPE SAS	51872092500032	Former
JPK FORMATION	82474857800013	Former
RIVARD	66728014300088	Former

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le décapage par ultra haute pression (UHP) pour la préparation de surfaces est une activité courante sur site industriel. Ces travaux consistent à nettoyer et préparer des surfaces ou à décaper de la peinture, avec un pistolet manuel ou des outils automatisés. Ils utilisent l'action d'un jet d'eau, additionnée ou non de particules solides ou de produits chimiques, à très grande vitesse.

L'objectif principal de la certification est de favoriser la réalisation en toute sécurité des travaux de décapage par ultra haute pression pour la préparation de surfaces ou le décapage de peinture, en application des bonnes pratiques et des recommandations en vigueur, au regard de la dangerosité des opérations à réaliser.

Le public visé est celui des opérateurs qui travaillent avec des installations de projection d'eau à Ultra Haute Pression. Les métiers concernés sont ceux d'opérateurs en maintenance industrielle, opérateurs en nettoyage industriel, nettoyeurs spécialisés, opérateurs en préparation de surface, au sein d'entreprises de nettoyage industriel.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- C1 :S'assurer, préalablement à son intervention, d'avoir eu connaissance de l'ensemble des informations et

consignes adéquates, et contrôler que son environnement de travail a été préalablement sécurisé par un chef de bord (chef de pompe ou chef d'équipe) dûment habilité, afin de participer à la prévention des accidents, des risques d'innocuité pour soi et les autres, ainsi que des risques environnementaux.

- C2 :Participer à la mise en place en sécurité d'une opération de décapage par ultra haute pression, en balisant et signalant la zone d'intervention, en contrôlant la mise à la terre du groupe haute pression et la liaison équipotentielle entre le groupe et l'installation à décaper.
- C3 :Contrôler la conformité d'une installation de décapage ultra haute pression, depuis la pompe jusqu'à l'outil de projection, la cohérence des outils, raccords et flexibles en termes de pression, ainsi que le caractère opérationnel des organes de commande et de sécurité, afin de préparer une intervention imminente.
- C4 :Prévenir un dysfonctionnement de type jet d'eau, fuite, déplacement non intentionnel d'outils, en appliquant les consignes et modes opératoires liés aux activités en ultra haute pression, afin de participer à la prévention des accidents, des risques d'innocuité pour soi et les autres, ainsi que des risques environnementaux.
- C5 :Exécuter en sécurité des opérations de décapage par ultra haute pression, en adoptant une posture et un positionnement du corps adaptés aux caractéristiques de son intervention et à la compensation de la force de réaction due à la pression de l'eau, afin de prévenir les risques corporels.
- C6 :Détecter un changement notable d'environnement de travail nécessitant l'interruption temporaire, ou l'arrêt total d'une opération (en cas de danger grave et imminent), alerter sa hiérarchie, et solliciter le cas échéant la modification du mode opératoire, afin de reprendre l'intervention en sécurité.

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Candidature individuelle

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Disposer d'une expérience professionnelle dans un des métiers du décapage industriel par ultra haute pression, ou tout au moins, disposer d'une pratique récente de la manipulation du matériel correspondant, de la connaissance des procédures techniques et de sécurité, ainsi que d'une culture sécurité.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

L'équipe chargée de l'évaluation est composée d'un examinateur et d'un contrôleur. Ce jury est 100% externe au S3C.

Base légale

Date de décision	25/02/2022
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	25/02/2025

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.s3c-ami.org/index.php?page=certification>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5867/>