

# Installer et superviser en sécurité des opérations de nettoyage haute pression sur site industriel

RS6293 · RS · Publiée

## L'essentiel

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Code(s) NSF           | 343, 344r                         |
| Formacode(s)          | 11559, 12592, 42875, 42891, 22633 |
| Type d'enregistrement | Enregistrement sur demande        |
| Date d'enregistrement | 27/03/2023                        |
| Date d'échéance       | 27/03/2026                        |

## Certificateur(s)

SYSTEME DE CERTIFICATION COMPETENCE ET CONFORMITE · SIRET : 51388368600018

## Partenaires habilités

4 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 4 à former.

| Organisme                 | SIRET          | Habilitation |
|---------------------------|----------------|--------------|
| ACH                       | 41491903500058 | Former       |
| APAVE EXPLOITATION FRANCE | 90386961800012 | Former       |
| JPk FORMATION             | 82474857800013 | Former       |
| RIVARD                    | 66728014300088 | Former       |

## Résumé de la certification

### OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification concerne la mise en sécurité de travaux de nettoyage sous haute pression (HP) et très haute pression (THP) sur site industriel, réalisés avec des outils automatisés, semi automatiques ou manuels.

Au regard de leur dangerosité, l'objectif principal de la certification est de développer les compétences de sécurité du public cible, pour les activités qui lui incombent, lors de la réalisation de ces opérations. Le public concerné est celui des chefs de bord des entreprises intervenantes (sous-traitantes).

Le rôle des chefs de bord est d'installer les chantiers d'opérations de nettoyage sous haute pression (HP) et très haute pression (THP), et de superviser ces opérations, en application du mode opératoire élaboré par un technicien expert et selon le cahier des charges établi par le coordinateur travaux de l'entreprise utilisatrice.

Les métiers concernés sont ceux de chefs et managers d'équipe, au sein d'entreprises de nettoyage industriel.

### COMPÉTENCES ATTESTÉES

1. Expliciter aux opérateurs concernés les risques et les mesures de prévention spécifiques à une intervention de nettoyage haute pression (plan de prévention, mode opératoire, autorisation de travail sur le site), en s'assurant de leur bonne compréhension, afin de recueillir leur engagement d'application des instructions.
2. Positionner un groupe haute pression et son matériel, en ayant vérifié préalablement l'itinéraire entre le point d'entrée sur site et la zone de travail, et en tenant compte de l'environnement de la zone, afin de respecter les conditions de sécurité préalables.
3. Installer une opération de nettoyage haute pression en sécurité, en balisant et signalant la zone d'intervention, en installant la mise à la terre du groupe haute pression et la liaison équipotentielle entre le groupe et l'installation

concernée, en implantant les protections nécessaires sur les composants sensibles de l'installation à nettoyer et en tenant compte du rejet des effluents, afin de prévenir les risques associés.

4. Coordonner le montage d'une installation de nettoyage haute pression (flexibles, raccords, accessoires, buses et autres outils), en s'assurant de sa compatibilité avec le groupe haute pression, en contrôlant le caractère opérationnel des organes de commande et de sécurité, en sélectionnant les outils adéquats en termes de pression et de débit, et en effectuant un test d'étanchéité, afin de démarrer une intervention imminente après validation de la check-list de contrôle.

5. Sélectionner une technique de nettoyage haute pression parmi les commandes d'un groupe haute pression, selon le mode opératoire préconisé, afin de maîtriser le déroulement de l'intervention.

6. Contrôler tout au long d'une opération de nettoyage haute pression les conditions de travail en sécurité du/des opérateur(s) et l'intégrité du matériel, en étant à l'écoute des alertes de l'opérateur ou du surveillant, pour décider le cas échéant de l'interruption immédiate du chantier, puis apporter les actions correctives nécessaires et reprendre l'intervention en sécurité.

7. Décider de l'arrêt total d'une opération de nettoyage haute pression en cas de danger grave et imminent, pour pouvoir alerter sa hiérarchie, solliciter le cas échéant la modification du mode opératoire, et préserver ainsi le niveau de sécurité optimal.

## Secteur d'activité et type d'emploi

### RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Recommandation CNAM de portée nationale, R 509 - Nettoyage sous pression en milieu industriel:

- Bien qu'elles ne constituent pas une réglementation, le non-respect d'une recommandation peut entraîner des conséquences juridiques (pour qualifier par exemple une faute inexcusable).
- Les recommandations sont applicables à l'ensemble des employeurs qui exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
- Le non-respect de ces Recommandations constitue une infraction que peut relever l'Inspection du travail.
- Les recommandations définissent les bonnes pratiques proposées aux professionnels pour prévenir les risques liés à leur activité.
- Elles ont pour but d'aider les chefs d'établissement à remplir au mieux leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
- Les services Prévention peuvent faire référence à une recommandation pour justifier une mesure de prévention.

## Voies d'accès

### PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

- Disposer de compétences relatives à la réalisation en sécurité des opérations de nettoyage haute pression sur site industriel (rôle opérateur) ou équivalent.
- Disposer d'une expérience professionnelle dans un des métiers du nettoyage industriel liés à la haute et/ou très haute pression, ou tout au moins, d'une pratique récente de la manipulation du matériel correspondant, de la connaissance des procédures techniques et de sécurité, ainsi que d'une culture sécurité.
- Occuper la mission de chef de bord, ou opérateur postulant chef de bord, ou équivalent.

### PRÉREQUIS À LA VALIDATION

- Disposer de compétences relatives à la réalisation en sécurité des opérations de nettoyage haute pression sur site industriel (rôle opérateur) ou équivalent.
- Disposer d'une expérience professionnelle dans un des métiers du nettoyage industriel liés à la haute et/ou très haute pression, ou tout au moins, d'une pratique récente de la manipulation du matériel correspondant, de la connaissance des procédures techniques et de sécurité, ainsi que d'une culture sécurité.
- Occuper la mission de chef de bord, ou opérateur postulant chef de bord, ou équivalent.

### COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le jury d'évaluation est composé d'un examinateur et d'un contrôleur. Ce jury est 100% externe au S3C.

La commission de certification chargée de l'attribution de la certification est composée :

- D'un professionnel qualifié appartenant à une Entreprise Utilisatrice (donneur d'ordre), externe au S3C.
- D'un professionnel qualifié, appartenant à une Entreprise Intervenante, externe au S3C.
- Du Président du S3C ou de son représentant désigné.

#### COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Le jury d'évaluation est composé d'un examinateur et d'un contrôleur. Ce jury est 100% externe au S3C :

- D'un professionnel qualifié appartenant à une Entreprise Utilisatrice (donneur d'ordre), externe au S3C,
- D'un professionnel qualifié, appartenant à une Entreprise Intervenante, externe au S3C,
- Du Président du S3C ou de son représentant désigné.

## Base légale

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Date de décision                     | 27/03/2023 |
| Durée de l'enregistrement            | 3 ans      |
| Date d'échéance de l'enregistrement  | 27/03/2026 |
| Date de dernière délivrance possible | 27/09/2026 |

## Pour plus d'informations

### Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6293/>